

## 玉川村交通安全プログラム対策箇所一覧表

令和6年12月1日現在

No.	区分	学区	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	継続	玉川第一小学校	村道I-4号線 村道小-33号線	玉川村大字 小高 (梅津農機横)	道幅が狭く車両を避けるスペースがない。	側溝蓋の設置	玉川村
2	継続	玉川第一小学校	国道118号線	玉川村大字 竜崎字四斗蒔地内 ～中字高畔地内 (ラーメンショップ～セブンイレブン玉川竜崎店)	国道東側の一部に歩道が設置がされてなく、歩行が困難。	歩道整備	福島県
3	継続	玉川第一小学校	村道I-2号線	玉川村大字中 字入山	カーブが連続し、見通しが悪い。	交通安全指導・啓蒙を実施	玉川村 玉川第一小学校
4	継続	玉川第一小学校	国道118号線	玉川村大字中 (ローソン出入口)	国道からコンビニに、速度を十分に落とさず歩道に進入する車両がある。	交通安全指導・啓蒙を実施	玉川村 玉川第一小学校
5	継続	玉川第一小学校	国道118号線	玉川村大字小高 (天神屋前横断歩道)	国道から速度を十分に落とさず進入する車両があり、横断歩道を渡る際に不安がある。	交通安全指導・啓蒙を実施	福島県
6	継続	玉川第一小学校	村道小-17号線	玉川村大字小高 字丑久保付近	カーブのため、道路横断時に視認しにくい。	交通安全指導・啓蒙を実施	玉川村
7	継続	玉川第一小学校	村道竜-24号線	玉川村大字竜崎 字滝山 (乙字ヶ滝公園付近)	国道の抜け道となっており、道幅の狭い道を車両が高速で通行する。	スピードを抑えるハンプ等の設置検討	玉川村
8	継続	玉川第一小学校	村道川-52号線	玉川村大字川辺 (赤坂団地内道路)	国道の抜け道となっており、道幅の狭い道を車両が高速で通行する。	スピードを抑えるハンプ等の設置検討	玉川村
9	継続	須釜小学校	村道南-22号線	玉川村大字南須釜 (須釜郵便局付近)	道幅が狭くS字カーブにより見通しが悪い。	交通安全指導・啓蒙を実施 スピード減速を促す道路面表示等の検討	玉川村 玉川第一小学校
10	継続	須釜小学校	県道矢吹小野線	玉川村大字南須釜 (セブンイレブン玉川南須釜店付近)	交差点の横断歩道が平田方面から来る方向になく、自転車は交差点での横断が出来ない。	歩道・横断歩道の設置 (平田方面から)	福島県 公安委員会