

# 通学路対策箇所図（玉川第一小学校・須釜小学校・玉川中学校）

・国道の抜け道となっており、道幅の狭い道を車両が高速で通行する。



〈対策内容〉 ⑦

- ・スピードを抑える
- ・バンプ等の設置の検討

・国道東側の一部に歩道が設置されてなく、歩行が困難。



②

- 〈対策内容〉
- ・歩道整備

・コンビニに、速度を十分に落とさずに歩道に進入する車両がいる。



④

- 〈対策内容〉
- ・交通安全指導・啓蒙の実施

・カーブのため、道路横断時に視認しにくい。



⑥

- 〈対策内容〉
- ・交通安全指導・啓蒙の実施

・国道から十分に速度を落とさず進入する車両があり、横断歩道を渡る際に不安がある。



⑤

- 〈対策内容〉
- ・交通安全指導・啓蒙の実施

・道幅が狭くS字カーブにより見通しが悪い。



⑨

- 〈対策内容〉
- ・交通安全指導・啓蒙の実施。減速を促す道路表示板設置の検討。

・カーブが連続し、見通しが悪い



③

- 〈対策内容〉
- ・交通安全指導・啓蒙の実施

・交差点の横断歩道が平田方面から来る方向になく、自転車は交差点での横断ができない。



⑩

- 〈対策内容〉
- ・歩道・横断歩道の設置（平田方面から）

・道路幅が狭く車両を避けるスペースがない。



①

- 〈対策内容〉
- ・側溝蓋の設置

・国道の抜け道となっており、道幅の狭い道を車両が高速で通行する。



⑧

- 〈対策内容〉
- ・スピードを抑えるバンプ等の設置の検討。

